

## Trygghetsvandring Malmköping 2022-04-04

**Deltagare:** Carla Swenson SBF Flens kommun, Jessica Tallklint BUK Flens kommun, Åsa Lind och Karoline Eriksson Fritidsgården Flens kommun, Per Engvall Soc Flens kommun, Henrik Englund Polisen, Jack Rydberg och Lars Ivarsson Malmabygdens Byråd och Tommy Norrby FKAB.

Kvarstående från tidigare trygghetsvandringar  
2020-02-19

- Parkeringen på Siegroths Väg. Flytta in staketet då större bilar inte får plats, framför allt vid snövallar mot staketet. - Svar från tekniska: **Den övre parkeringen är drygt 6 meter djup vilket är något djupare än standardmått. Den nedre parkeringen är 6,5 meter djup vilket är en meter djupare än standard. ingen åtgärd.**
- Entréerna vid apoteket och BVC ej tillräckligt upplysta
- Boendet på Heden utreder FKAB om det behövs fler belysningspunkter samt relevant skyltning vid pergolan

2021-04-19

- Region Sörmland har delvis åtgärdat bristfällig belysning
- Stopplikten från Fredsgatan ut mot Landsväggsgatan är frågan om varför den fortfarande är kvar? - Svar från tekniska: **Eftersom sikten där är oerhört begränsad på grund av byggnaden samt att det är en motstående korsning så är trafiksituationen sådan att stopplikten är befogat.**
- På Fredsgatan nerifrån och in på Landsväggsgatan fanns tidigare en spegel som togs bort. Ny spegel önskas. - Svar från tekniska: **Generellt undviker man speglar då de ger en falsk trygghet och riskerar att orsaka olyckor där man tror att man ser men inte upptäcker hinder utanför spegeln. Stopplikten är därför av vikt i den berörda korsningen då det gör att man måste stanna helt vid stopplinjen och då ser man tydligt åt båda hållen utan en spegel. Med en spegel är också risken att man i spegeln ser att det inte kommer trafik och därför inte stannar vid stopplikten.**



Plats	Status	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärdat
Skolområdet lastkaj, intill Skolgatan	Klotter och bristfällig skyltning	Avlägsna klotter och byt till nya skyltar	FKAB	<b>Klottersanering är beställd och kommer att utföras under v19. Skyltar ordnas.</b>
Övergångsställe på Landsväggsgatan vid Skolgatan	Hög hastighet, oskyddad passage	Förstärka passagen	Flens kommun Tekniska	Hastighet är satt till 30 km/h. Passagen kan inte göras avsmalnande om det inte samtidigt flyttas så att det ligger minst 30 meter från korsningen med Skolgatan.

Plats	Status	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärdat
Landsväggsgatan mellan 30-skylltarna vid skolan	Hög hastighet	Måla 30 i gatan från båda håll	Flens kommun Tekniska	Vi kommer att mäta hastighet för att se vilken medianhastighet det är på gatan.

Plats	Status	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärdat
Skolgården mot Sundbyvägen	Trasig gångväg, asfalt saknas, se nedan.	Asfaltera/grusa samt ta bort sista delen av gångväg mot staketet mot Sundbyvägen	FKAB	Asfaltering är planerad till maj 2022.



Nästa sida

Plats	Status	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärdat
Sundbyvägen mot Länsmansgatan	Varningslampor på skylt fungerar ej. Trasig sensor?	Felsöka - åtgärda	Flens kommun Tekniska	Kommer att demonteras på grund av omfattande problem.

Plats	Status	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärdat
Korsningen Länsmansgatan - Sundbyvägen	Hög häck som växt in i staketet som förhindrar klippning	Ta bort staketet	FKAB	Kommer att bli åtgärdat v 20.

Plats	Status	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärdat
Länsmansgatan	Fartdämpande gupp svåra att upptäcka	Målning i guppet	Flens kommun Tekniska	Hastigheten och fordonstätheten kommer att mätas. Utifrån vad mätningen visar kommer åtgärd att vidtas. Kan vara målning av gupp alternativ borttagning av gupp

Plats	Status	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärdat
Korsningen Rusthållsgatan-Trädgårdsgatan	Gatunamnskyltar slitna, sitter på lutande stolpe	Snygga till och flytta skyltarna till belysningsstolpen	Flens kommun Tekniska	Stolpen riktas, gatunamnskyltar behöver inventeras i hela kommunen och utbyte sker därefter i behovsordning.





Plats	Status	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärdat
Trädgårdsgatan	Klotter på elcentraler	Avlägsna klottret	Vattenfall	

Plats	Status	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärdat
Rusthållsgatan	Tillåten parkering på båda sidor i backen	Införa P-förbud på norra sidan, den sida med belysningsstolpar	Flens kommun Tekniska	Gatan har en sådan bredd att det inte är motiverat med parkeringsförbud. Vi har heller inte fått några indikationer på att det förligger problem med framkomlighet.

Plats	Status	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärdat
Infarten vid Malmköpings Vårdshus	Trasig trottoar med farlig kant	Återställa asfalt och asfaltkant	Flens kommun Tekniska	Skylt som varnar för skadan ställs ut. prov med kallmassa kan genomföras vid varmare väder.



Plats	Status	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärdat
Landsväggsgatan vid Klippunkten	Otillåten och olämplig parkering	Linjera område för parkering	Flens kommun Tekniska	Kommer att åtgärdas när Landsväggsgatan färdigställs, inte innan

Plats	Status	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärdat
Landsväggsgatan mot Badhusgatan	Grop i gatan, ej återställt efter arbete	Återställ marken	Flens kommun Tekniska	Det är SVAAB som grävt så det är de som ska återställa. - Tekniska framför till SVAAB.



Plats	Status	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärdat
Stadshuset	Belysningen mot fasad lyser dåligt och är delvis ur funktion	Se till att alla spotlights lyser ordentligt. Felanmält av verksamhet i huset.	FKAB	Ligger för åtgärd i vår kundportal.

Plats	Status	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärdat
Gångfartområdet	Klotter på vägmärken	Avlägsna klotter	Flens kommun Tekniska	29/4 Saneringsförsök genomfört, nytt medel provas vid varmare väder.



Plats	Status	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärdat
Toaletten på busstorget	Klotter	Avlägsna klotter	Flens kommun Tekniska	Vi har försökt, tyvärr går det inte bort. Vi har haft saneringsfirma inne som också försökt. Nytt test med annan produkt inväntar varmare väder.

Plats	Status	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärdat
Intill Tyghuset	Träd som inte mår bra, en gren stor risk att falla	Avlägsna gren och undersöka möjligheten att ta ned ett eller flera träd	Flens kommun Tekniska	Gren tas ned efter sopning, marklov söks om det behöver tas ned fler träd. Budgetmedel för återplantering enligt gällande trädplan äskas till 2024.



**Övrigt som lyftes som är påpekanden var:**

- Renovering gatunamnsskyltar önskvärt - **Gatunamnsskyltar äskas medel till utbyte 2024-2025.**
- Torr tall vid planket vid IP behöver tas ner - **Torr tall ska kontrolleras av Tekniska.**
- Idé om att om skyltarna på Heden vrids så skulle de synas bättre. En 30-skylt på Landsväggsgatan, nordlig riktning, har vridits. - **Skyltarna på Heden har vridits åt alla möjliga håll men vi kan absolut prova igen.**