


Trygghetsvandring Skebokvarn 14 mars 2019



Deltagare:

Ted Bäck (Polisen), Mikael Lundqvist (Räddningstjänsten), Anna Dejerud (Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen), Jessica Ekermann (Brottsförebyggande samordnare Flens kommun)

Från orten: Christer Alexanderson, Karin Lidström, Christer Ådin, Anne-Marie Ericsson, Walter Keyzer, Thord Karlsson, Gunnar Eriksson

Rutt: Från Skebokvarnsgården mot Åkarevägen, via lekplatsen och gamla snickeriet, och tillbaka.

Plats	Status	Bild	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärdat
Längs med järnvägen bakom busshållplatsen	Stängsel saknas vilket upplevs som farligt.		Önskemål till Trafikverket att sätta upp stängsel längs med denna sträcka.	Kommunen framför önskemål till Trafikverket.	Sträckan är in- och urlastningsområde samt evakueringsområde för tåg. Suicidalstängsel uppsatt på motsatta sidan. <i>Kommunen träffar trafikverket 4 juni.</i>
Gångväg bakom Skebokvarnsgården	Gång- och cykelvägsskylt saknas och gångvägsgrindar har gått sönder.		Sätta upp en gång- och cykelvägsskylt och nya gångvägsgrindar.	Tekniska kontoret, SBF Samhällsbyggnadsförvaltningen	Skyltar är uppsatta. Grindar sätts upp när grävmaskin finns tillgänglig
Gångväg förbi gamla lekplatsen	Det saknas en papperskorg på sträckan Kaparvägen		Tekniska sätter upp en ny papperskorg	Tekniska kontoret, SBF (Samhällsbyggnadsförvaltningen)	Klart!
Bro bakom gamla snickeriet	Broräcke är bristfälligt		Tekniska undersöker vad som är möjligt att göra.	Tekniska kontoret, SBF	Besökt och konstaterar att det är svårt att vidta åtgärd. Broräcket kan målas.

Plats	Status		Bild	Ansvarig	Åtgärdat
Genomfarten, väg 57	Trafiken håller för hög hastighet		Fartkamera? Sätts endast upp efter dödsolycka!!	Kommunen framför önskemål till Trafikverket.	Tätortsentré eller annan åtgärd ska diskuteras med TrV. <i>Kommunen träffar trafikverket 4 juni.</i>
Utfart från gamla snickeriet	Farligt p.g.a. dålig sikt?		Verksamhet startas upp i snickeriet vid årsskiftet. Mycket trafik kommer att besöka fastigheten.	?	Tätortsentré eller annan åtgärd ska diskuteras med TrV. <i>Kommunen träffar trafikverket 4 juni.</i>
Utfart Skjutsarvägen	Farligt pga dålig sikt, ej skyltat.		Önskemål om en väjningspliktsskylt	Kommunen framför önskemål till Trafikverket.	Tätortsentré eller annan åtgärd ska diskuteras med TrV. <i>Kommunen träffar trafikverket 4 juni.</i>
Utfart Skjutsarvägen	Större grop i väg		Fylla igen gropen	Tekniska kontoret, SBF	Klart!
Platsen mellan Skjutsarvägen och Stallvägen	Här kommer en lekpark/ familjepark anläggas		Tekniska har planer att placera ut lekredskap, en grillplats och sittplatser. Önskemål om utomhusgymredskap finns.	Tekniska kontoret, SBF	Väntar på pengar, förhoppningsvis under 2020.

Plats	Status		Bild	Ansvarig	Åtgärdat
Utfart Åkarvägen	Farligt, dålig sikt till vänster pga kurva.		Önskemål om en spegel.	Kommunen framför önskemål till Trafikverket.	Tätortsentré eller annan åtgärd ska diskuteras med TrV. <i>Kommunen träffar trafikverket 4 juni.</i>
“Gångvägen” i innerkurvan mellan snickeriet och åkeriet.	Utsatt plats att gå på.		Går det att höja upp “gångvägen” något så att den får mer karaktär av en trottoar?	Kommunen framför önskemål till Trafikverket.	Endast sträckan snickeriet - Skjutsarvägen kan bli aktuell då det finns alternativa gångvägar. <i>Kommunen träffar trafikverket 4 juni.</i>
Lilla båthamnen	Utrymme mellan brygga och räcke upplevs som läskigt.		Tekniska får titta på platsen igen i dagsljus	Tekniska kontoret, SBF	Tekniska kommer att rätta upp bryggan, om möjligt innan sommaren, annars till hösten.
Utfart Kramnäsvägen	Lyktstolpe trasig		Tekniska håller på att reda ut vems lyktstolpen är. De tror att den är Trafikverkets.	?	?

Plats	Status	Bild	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärdat
Gångväg mellan båthamnen och Kanotcenter	Gångvägen upplevs ligga på fel sida om vägen.		Önskemål att flytta gångvägen till andra sidan. En dialog får föras med den privata markägaren.	Bygderådet får föra den dialogen.	
Övergångsställe mellan busstation och Kanotcenter	Övergångsställe upplevs som farligt		Önskemål om någon hastighetsdämpande åtgärd.	Kommunen framför önskemål till Trafikverket.	Tätortsentré eller annan åtgärd ska diskuteras med TrV. <i>Kommunen träffar trafikverket 4 juni.</i>
Gångväg vid Kanotcenter	Saknas en gång- och cykelvägsskylt		Sätta upp en gång- och cykelvägsskylt	Trafikverket	
Gångvägen till Kolgårdsvägen	Är mycket mörk		Tekniska kommer att sätta upp tre belysningspunkter här	Trafikverket	På gång
Kolgårdsvägen	Mycket håligheter i vägen		Tekniska kommer att åtgärda detta.	Tekniska kontoret, SBF	Åtgärdat men behövs att göras om efter fibergrävning. Träffar Nettel 14/5
“Rastplats” mittemot Kolgårdsvägen	Platsen misstas för rastplats. Bilar parkerar på gångvägen.		Tekniska sätter upp gångvägsgrindar för att hindra bilar att parkera här om Trafikverket medger det.	Trafikverket	



Flens kommun

Plats	Status	Bild	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärdat
Badplatsen	Tillgänglighet m.m.		Tekniska kommer tillbaka 25/3 för att besöka platsen i dagsljus. Räddningstjänsten menar att framkomlighet inte är ett problem för deras del, de kan använda sig av sina fyrhjulingar vid behov. Tekniska kommer att fylla på med mer sand.	Tekniska kontoret, SBF Sanden och arbetet belastar Fritids konto	Innan/under sommaren.

Övriga frågor: "Hittar räddningstjänsten till rätt plats i byn?" Enligt Mikael Lundqvist från räddningstjänsten har de god lokalkännedom och använder sig av uppdaterade kartor från NVDB, den nationella Vägdatan.

Platser som upplevs som trygga: I Skebokvarn känner man sig generellt trygg men upplever att hastigheten på, och utfarterna till, genomfarten (väg 57) är ett problem.