




Trygghetsvandring Sparreholm 2015-10-12

Deltagare:



Från orten – Kicki och Mikael Lydecker, Magnus Svensson, Annika Rabo och Anette Haapanen. Stig-Ove Uddin, Polisen. Roger Andersson, Tekniska kontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen och "Carla" Swenson, Ortsutvecklare Kommunledningsförvaltningen.



Bild	Plats	Problem	Förslag på åtgärd	Ansvar	Åtgärdat
	Familjeparken	Nyponhäck idag. Dåligt skydd för barn.	Staket.	Tekniska kontoret? Bygderådet via ortsutveckling?	Ingen åtgärd kommer att göras.
	Familjeparken	Ingången är osäker.	En grind eller zick-zack gångfålla.	Tekniska kontoret? Bygderådet via ortsutveckling?	Ska undersökas

	Skolan	Grind saknas.	En grind (kan bli problem för snöröjaren)	FKAB	
	Vägen till Båtklubben	Ingen belysning.	7 st. belysningsstolpar	Tekniska kontoret	Klart!
	Flera. Bild: exempel på skyltar.	Lav, mossa på trafikmärken.	Tvätta trafikmärkena.	Tekniska kontoret	
	Skateboardrampen	Den trasig och farlig.	Rivning!	FKAB	
	Hagagatan från gymnasalens entré till Landsväggsgatan	Trottoar saknas.	Anlägga trottoar/heldragen linje?	Tekniska kontoret?	
	Gymnasalens entré	Mörk plats.	Belysning sätts upp.	FKAB	
	Telias fastighet Skarvnäsvägen	Dålig skötsel, långt gräs, sly m.m.	Rensa upp.	Telia	
	Nygatan 23	Misskött tomt	Städas upp.	Fastighetsägaren	
	Trädgårdsgatan	Dålig beläggning.	Ny beläggning.	Tekniska kontoret	Åtgärd är på gång.
	Nygatan 32, 38, 44, 46 och 48	Dålig beläggning.	Hela planen behöver ny beläggning.	Tekniska kontoret	Åtgärdat - Hål lagade
	P-plats Tempo	Potthål.	Laga hålen.	Tekniska kontoret	Åtgärdat

	P-plats Tempo	Trasigt staket.	Lagat staketet.	Tekniska kontoret	Åtgärdat
	Skarvnäsvägen, västra sidan vid Tempo	Farliga hål invid diket.	Fylla igen hålen.	Trafikverket	Åtgärdat
	Skarvnäsvägen	På södra delen skylt 40 km är fundament påkört och trasigt.	Laga fundament.	Trafikverket	
	Tunneln under järnvägen Skarvnäsvägen	Klotter.	Avlägsna klotter.	Räddnings-Tjänsten	
	Strandvägen 4	Buskar i körbanan.	Klipp buskarna.	Fastighetsägaren	
	Järnvägsgatan 5	Buskar i körbanan.	Klipp buskarna.	Fastighetsägaren	
	Strandvägen	Skylt "vägbula" igenväxt	Avlägsna sly.	Trafikverket	
	Tunnel under väg 57, Fabriksgatan	Fyra dagvatten-brunnar har sjunkit.	Jämna ut marken.	Tekniska kontoret	Åtgärdat - En mer permanent lösning är på gång.

	Vid garaget	En pil växer ut i körbanan.	Ansa pilträdet.	Fastighetsägaren , Fabriksgatan 5	
	Åke Carlsson Bil	Nyponhäck som växt ut på trottoaren.	Klipp häcken.	Fastighetsägaren	